



Clio II Scénic

Laguna Espace

Typ	Unterkapitel
CB0 M	07 10 11
JA0 C	07 10 11
JA1 B	07 10 11
X56 3 4 A Y	07 10 11
JE0 N	07 10 11

11 SPEZIFIZIERUNG DES ANZUGSDREHMOMENTS DES WERZEUGES ZUM ANFLANSCHEN DES NOCKENWELLENRITZELS Mot. 1509 UND Mot. 1509-01


Andere betroffene Unterkapitel:

07 | 10

- Motor: F4P - F4R
 - Getriebe: xxx

Beim Anbringen von **Mot. 1509** und **Mot. 1509-01** (beim Motor F4R) muss der Kontakt zwischen den Zahnradern des Werkzeugs **Mot. 1509** und den Riemscheiben der Nockenwellen durch das Anziehen der Muttern (1) mit einem Drehmoment von **8 daNm** hergestellt werden.

Auf diese Weise wird verhindert, dass die Zahnräder von **Mot. 1509** beim Aus- und Einbau der Nockenwellen-Riemscheiben über letztere hinwegrutschen.



Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei Renault S A

Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokuments sowie die Verwendung des Teile-Nummerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung von Renault S.A. nicht gestattet.

Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.